IPG FIBER LASER



MODIFICA RISPETTO ALLA VERSIONE 1.0
- SPOSTATO SUI PIN 11 E 12 I SEGNALI RS232 (ERRORE IN PROGETTAZIONE)

DS4
Via Giardini 32
24066 Pedrengo
BERGAMO
Italy

Title LASER INTERLOCK DEBUGGER

Document Number **FIBER** Rev 1.0 B

Date: Monday, July 01, 2013 Sheet 1 of 1