



MODIFICA PER GESTIONE FPK MODE 5200 INNOLAS  
 - Eseguito taglio pista per portare il segnale EM direttamente a J1,19;  
 - Eseguita pista filata U1A,1.

**DS4**  
 Via Giardini 32  
 24066 Pedrengo  
 BERGAMO  
 Italy

Title GATE SYNC

Document Number	<b>GATE SYNC</b>	Rev	1.0 C
Date:	Monday, June 05, 2017	Sheet	1 of 1